

# Bilan annuel 2023

**LOT 3: Traitement des ordures ménagères issues de la collecte en porte-à-porte réalisée sur la Commune de Saint Jean d'Ilac.**

INTERLOCUTEUR : Corinne ESPELETA


Aout 2024



ENSEMBLE, MAÎTRISONS LA MATIÈRE.



## Effectif:



Annee				Tonnage	Nbre Camions	Tonnage/Camion
2023						
MOIS	EXUTOIRE	SITE	DECHET			
<b>Total</b>				<b>2 001,29</b>	<b>374,00</b>	<b>5,35</b>
1	PENA COMPOST	ST JEAN D'ILLAC - APPORTS OM /VEOLIA	Ordures ménagères résiduelles AROM	181,18	31	5,84
2	PENA COMPOST	ST JEAN D'ILLAC - APPORTS OM /VEOLIA	Ordures ménagères résiduelles AROM	143,10	29	4,93
3	PENA COMPOST	ST JEAN D'ILLAC - APPORTS OM /VEOLIA	Ordures ménagères résiduelles AROM	186,98	32	5,84
4	PENA COMPOST	ST JEAN D'ILLAC - APPORTS OM /VEOLIA	Ordures ménagères résiduelles AROM	152,34	27	5,64
5	PENA COMPOST	ST JEAN D'ILLAC - APPORTS OM /VEOLIA	Ordures ménagères résiduelles AROM	142,42	28	5,09
6	PENA COMPOST	ST JEAN D'ILLAC - APPORTS OM /VEOLIA	Ordures ménagères résiduelles AROM	193,80	33	5,87
7	PENA COMPOST	ST JEAN D'ILLAC - APPORTS OM /VEOLIA	Ordures ménagères résiduelles AROM	145,88	30	4,86
8	PENA COMPOST	ST JEAN D'ILLAC - APPORTS OM /VEOLIA	Ordures ménagères résiduelles AROM	164,58	32	5,14
9	PENA COMPOST	ST JEAN D'ILLAC - APPORTS OM /VEOLIA	Ordures ménagères résiduelles AROM	173,62	34	5,11
10	PENA COMPOST	ST JEAN D'ILLAC - APPORTS OM /VEOLIA	Ordures ménagères résiduelles AROM	163,96	32	5,12
11	PENA COMPOST	ST JEAN D'ILLAC - APPORTS OM /VEOLIA	Ordures ménagères résiduelles AROM	171,62	30	5,72
12	PENA COMPOST	ST JEAN D'ILLAC - APPORTS OM /VEOLIA	Ordures ménagères résiduelles AROM	181,81	36	5,05



Sous-produits de traitement	Taux de valorisation	Exutoires
Combustibles de récupération	100%	Cimenteries
Compost	100%	Péna Environnement
Ferrailles	100%	Péna Métaux
Indésirables	0%	Soval
OM non passées sur la chaîne de tri	100%	Valbom

- **Modification du service:**

Arrêt de la chaîne AROM pour la séparation des fractions valorisables au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023.



- Devenir des produits:

	Production 2022	Rendement	Production 2023	Rendement
	<b>2 689,16</b>		<b>2006,97</b>	
<b>Compost</b>	134	5%	47	2%
<b>Combustible Solide de Récupération</b>	1479	55%	287	14%
<b>Indésirables</b>	807	30%	107	5%
<b>Métaux (fer)</b>	54	2%	13	1%
<b>Ordures ménagères non passée sur la chaîne</b>	0	0%	1496	75%
		92,0%		97,1%



L'évaporation au cours des différentes phases du traitement explique pourquoi il n'y a pas 100% tonnes entrantes = 100% des tonnes sortantes.





# Certificat d'étalonnage du pont bascule

Envoyé en préfecture le 30/09/2024  
 Reçu en préfecture le 30/09/2024  
 Publié le 30/09/2024  
 ID : 033-243301165-20240924-2024\_5\_14-DE




TYPE D'INTERVENTION	Vérification Périodique <input checked="" type="checkbox"/>	Révision Périodique <input checked="" type="checkbox"/>
	Réparation-Ajustage <input checked="" type="checkbox"/>	Primitive <input checked="" type="checkbox"/>
DATE D'INTERVENTION	06...12...2023	
IDENTIFICATION DE L'INTERVENANT		
Organisme : Raison sociale et adresse		Nom de l'intervenant
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>ACT PESAGE</b>            265 av. des Ebénistes            12000 RODEZ            Tél. 05 65 42 21 13         </div> Marque d'identification: <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">E 12</span>		F. Nicolau Signature 
DANS LE CAS D'UNE VERIFICATION PERIODIQUE		
Effectuée:	Sur le lieu d'utilisation <input checked="" type="checkbox"/>	En atelier <input type="checkbox"/>
Déclarée par le client "Matériel transportable non connecté"		
Déclarée par le client "Ne pas servir pour les préemballés"		
Contrôle DSD numéro		
N° vignette apposée	5683	
Sanction de la vérification	ACCEPTÉ <input checked="" type="checkbox"/>	REFUSE <input type="checkbox"/>
Observation: Suite à réglage vérif complète Règlage angles + pente n°10 / remise en conformité		
DANS LE CAS D'UNE REPARATION		
Cause de l'intervention:		
Volontaire <input type="checkbox"/>	Révision <input checked="" type="checkbox"/>	Prescrite <input type="checkbox"/> Par <input type="checkbox"/>
Effectuée:	Sur le lieu d'utilisation <input checked="" type="checkbox"/>	En atelier <input type="checkbox"/>
Intervention :	Simple:	
suivie d'une vérification primitive complète	<input checked="" type="checkbox"/> Avec bris de scellement	
suivie d'une vérification primitive simplifiée	<input type="checkbox"/> Sans bris de scellement	
N° de "bonne foi" apposée	3379	
Etalonnage par intercomparaison		
Description:		
VISA DU DETENTEUR		
Détendeur non présent <input type="checkbox"/>		
Nom ou cachet		Signature:
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Pena environnement</b>            47° av. de Pierroton - 33127 ST JEAN D'ILLAC            Tél. 05 57 97 37 77 - Siret 380 141 358 00024         </div> 		
Le détenteur ou son représentant doit viser le carnet après chaque intervention de la mise à jour par l'intervenant)		

TYPE D'INTERVENTION	Vérification Périodique <input checked="" type="checkbox"/>	Révision Périodique <input checked="" type="checkbox"/>
	Réparation-Ajustage <input checked="" type="checkbox"/>	Primitive <input checked="" type="checkbox"/>
DATE D'INTERVENTION	06...12...2023	
IDENTIFICATION DE L'INTERVENANT		
Organisme : Raison sociale et adresse		Nom de l'intervenant
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>ACT PESAGE</b>            265 av. des Ebénistes            12000 RODEZ            Tél. 05 65 42 21 13         </div> Marque d'identification: <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">E 12</span>		F. Nicolau Signature 
DANS LE CAS D'UNE VERIFICATION PERIODIQUE		
Effectuée:	Sur le lieu d'utilisation <input checked="" type="checkbox"/>	En atelier <input type="checkbox"/>
Déclarée par le client "Matériel transportable non connecté"		
Déclarée par le client "Ne pas servir pour les préemballés"		
Contrôle DSD numéro		
N° vignette apposée	5683	
Sanction de la vérification	ACCEPTÉ <input checked="" type="checkbox"/>	REFUSE <input type="checkbox"/>
Observation: Suite à réglage vérif complète Règlage angles + pente n°10 / remise en conformité		
DANS LE CAS D'UNE REPARATION		
Cause de l'intervention:		
Volontaire <input type="checkbox"/>	Révision <input checked="" type="checkbox"/>	Prescrite <input type="checkbox"/> Par <input type="checkbox"/>
Effectuée:	Sur le lieu d'utilisation <input checked="" type="checkbox"/>	En atelier <input type="checkbox"/>
Intervention :	Simple:	
suivie d'une vérification primitive complète	<input checked="" type="checkbox"/> Avec bris de scellement	
suivie d'une vérification primitive simplifiée	<input type="checkbox"/> Sans bris de scellement	
N° de "bonne foi" apposée	3379	
Etalonnage par intercomparaison		
Description:		
VISA DU DETENTEUR		
Détendeur non présent <input type="checkbox"/>		
Nom ou cachet		Signature:
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Pena environnement</b>            47° av. de Pierroton - 33127 ST JEAN D'ILLAC            Tél. 05 57 97 37 77 - Siret 380 141 358 00024         </div> 		
Le détenteur ou son représentant doit viser le carnet après chaque intervention de la mise à jour par l'intervenant)		

Envoyé en préfecture le 30/09/2024

Reçu en préfecture le 30/09/2024

Publié le 30/09/2024 

ID : 033-243301165-20240924-2024\_5\_14-DE

Merci de votre attention !



UNE AUTRE IDÉE DU RECYCLAGE



[www.pena.fr](http://www.pena.fr)